

Zelle

Frontscheiben ersetzen: Sägen der Scheibe im Karton. Zusätzliche Clecos organisieren zum festhalten der Scheibe bis die Schrauben sitzen. Nur wenig Silikon benutzen. Ev. Noch zusätzlich das Gummiband bei RHC bestellen.

Interieur

Avionics

Mid Section

Motor/Luftleitbleche

Mast

Tail

Landing Gear

Malerarbeiten

Cyclic wurde nichts gemacht

Kollektiv wurde angeschliffen aber nicht gemalen

Beim Pilz wurde vergessen den Klett zu entfernen und da wurde drum herum gespritzt

From:
<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - **Valair Cloud Server**

Permanent link:
<https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=r22&rev=1576569464>

Last update: **2019/12/17 08:57**

