


Technische Ausführungen


Fotos verknüpfen für den Leitungsrapport

Gehe auf OPS Button Leitungen - Leitungsanalyse

Leitungsanalyse öffnen = meistens auf einer externer Festplatte wo die Fotos gespeichert sind:



Dann Leitung anwählen die es betrifft:



Nun liest es diese ein im OPS:

Last
update:
2023/02/17 einsatzleitung_handbuch:inhalt:technische_ausfuehrungen https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:technische_ausfuehrungen&rev=1676628559
11:09

The screenshot shows a software interface for 'Leitungsanalyse' (Line Analysis). On the left, there is a grid of image thumbnails with columns for 'Name', 'Belichtung', 'Fokus', 'Mast', 'Bild Nr.', 'Zum Mast', 'Zum 2. Mast', 'Distanz Ablauf', and 'Distanz Ablauf'. The right side of the interface contains various buttons for file operations like 'Neue Analyse', 'Leitungsanalyse speichern...', 'Leitungsanalyse öffnen...', 'Fotos analysieren (EXIFINFO erstellen)', 'EXIFINFO anzeigen', 'Masten zuweisen', 'Ausgabe Fotos (Batch-Datei erstellen)...', and 'Leitungsrapport erstellen'. A note at the bottom right says 'Für Einstellungen drücke die Taste F1! Im Dokumente steht Einstigen...'.

Danach auf Leitungsrapport erstellen

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Leitungsanalyse' software interface. The address bar now shows 'Auftrag 1000017 844.25 Gruppen' instead of 'Einsatzleitung_1000017 844.25 Gruppen'. The rest of the interface and its components are the same.

Nun wird er fragen wohin der Rapport abgespeichert werden soll, meistens schlägt er automatisch die externe Festplatte woher die Leitung gezogen wurde vor:

A screenshot of a Windows File Explorer window. The left pane shows a tree view of drives and folders, including 'Schreibtisch', 'Desktop', 'Dokumente', 'Bilder', 'Creative Cloud Files', 'OneDrive', 'Dieser PC', 'ID-Ortsteile', 'Bilder', 'Desktop', 'Dokumente', 'Downloads', 'Musik', 'Videos', 'Windows (C:)', 'Valair AG (D:)', 'Reflect Images aktuell IT (E:)', 'daten (Volume1) valair (X:)', 'media (Volume2) valair (M:)', 'van (Volume3) lokale Ressourcen (S:)', 'verbannt (Volume4) valair (I:)', and 'Netzwerk'. The right pane displays a list of files in the 'Reflect Images aktuell IT (E:)' folder. One file, '10104_Report.xlsx', is highlighted. The file details show it is a Microsoft Excel document from 08.07.2021 15:00.

Abspeichern. Excel wird generiert, worin die Fotos bereits verlinkt sind:

Kontroll Rapport Befliegung										Kommentar Bouygues	
Nr.	Bemerkungen					Bemerkungen					Bemerkungen
	Wochentag	von	bis	Zeit	Zeit	Wochentag	von	bis	Zeit	Zeit	
01.01.											Befliegungszeit:
01.02.											Zurückverweisung der Test
01.03.											Los Test
01.04.											Kontrolle auf kein Fehler und
01.05.											Nachverweisung
01.06.											Kontrolle Parameter
01.07.											Ablauf:
01.08.											Kontrolle Ablauf
01.09.											Kontrolle Ablauf und Zeit
01.10.											Satz:
01.11.											Kontrolle Pädagogik
01.12.											Schulungspädagogik:
01.13.											Kontrolle Pädagogik und Lehr
01.14.											Pädagogik:
01.15.											Kontrolle Pädagogik und Lehr
01.16.											(Beispiel des Spätverkehrs)
01.17.											Bereitschaft:
01.18.											Kontrolle der Bereitschaft
01.19.											Lernende:
01.20.											Kontrolle Lernende
01.21.											Befliegungszeitraum:
01.22.											Kontrolle Befliegungszeitraum
01.23.											Wochen:
01.24.											Kontrolle Durchfließzeitraum
01.25.											Stunden:
01.26.											Kontrolle der Stundenzahl
01.27.											Befliegungen:
01.28.											Kontrolle der Befliegungen
01.29.											Antritten:
01.30.											Ringen und Antritten: Bei
01.31.											Punktbereichen:
01.32.											Punktbereichen mit entsprechendem
01.33.											Kontrolle Antritten und Punkte
01.34.											Schmiedungsdämpfer:
01.35.											Kontrolle der Dämpfer

Auf den jeweiligen Masten ist nun der Pfad blau, prüfen ob die Fotos auch richtig verlinkt sind.

Ist es richtig verlinkt erscheinen in den jeweiligen Masten die Fotos welche zum hiesigen Masten gemacht wurden. Danach folgt die Rapportierung zu den Bildern.

Beispiel:

J:\32 Auftragsabwicklung\9\Aufträge Power Line Inspection\Aufträge Swissgrid 2021

Die kann als Vorlage übernommen werden.

LEITUNG 1820		Maßnahmen
15.06.2021 [16:53-17:29] 16.06.2021 [8:00-10:09;10:30-11:15]		Langfristige Planung – ohne Maßnahmen Kurzfristige Planung – ohne Maßnahmen
WETTERBEDINGUNG:		
<ul style="list-style-type: none"> • klar • Element von Leitung– trocken 		
UV KAMERA, CAMRAU:		
<ul style="list-style-type: none"> • DayCor OTI II h.n. 222 • gimbalsYSTEM 400 		
CAPTURE:		
<ul style="list-style-type: none"> • 4Rx (MDV10655-10664,10667-10702) 		
PLÄTZE UV DETEKTION:		
<ul style="list-style-type: none"> • 118 		
Hinr: Die Flugrichtung ist für Analyse Richtung PLUS (in der Wirklichkeit kann die Richtung der Leitungsbeschreibung in diesem Schema umgedreht sein)		
SLUG 15.06		
1. capture 10655, Zeit 16:57		
(A1_3/1 PORZELANANKER/ISOLATOR (rechtes und linkes System, Phase UNTEN INNEN), Seite „+“)		
<ul style="list-style-type: none"> • (untere Schuttring) 		
2. capture 10656, Zeit 17:02		
EA1_3/1 PORZELANANKER/ISOLATOR (rechtes System, Phase UNTEN, Seite „+“)		
<ul style="list-style-type: none"> • Unteren Schuttring • schwache Intensität [5.000 fm/m²/mis] 		
▪ AUDIOMIL.		
PHASENSEITENBRÜCKE (linkes System, Phase ALE, Befestigung des HfB seits)		
<ul style="list-style-type: none"> • Befestigung des HfBseits- Schraubanklemme • schwache Intensität [5.000 fm/m²/mis] 		
▪ AUDIO.		
Analysc		
Scharfe Kante auf Schraubenverbindung. VON PHOT. JOACHIM		
Schadstoffaus		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIO – eine schwache Leistungsfah auf Umgebung ▪ RADIO – eine schwache Signallösung – Übertragung der Radiowellen ▪ SPANNVERLAD ▪ BESTRAHLUNG – Korona beschleunigt eine Korrosion des Stahlketten vom Leiter 		
Korona hat einen schwachen Einfluss auf die Erosion vom Aluminium		
Maßnahmen		
Langfristige Planung – ohne Maßnahmen		
Kurzfristige Planung – ohne Maßnahmen		
3. capture 10657, Zeit 17:05		

Der Operator, welcher die Coronaaufnahmen schickt (per We Transfer) dir auch die Rapporte zu.

Welche du dann zu prüfen hast:

- Sprachliche Barrieren
 - Sonstige Korrekturen
 - Formatierung

Vieles kann im Vorjahr abgespickt werden, um Unsicherheiten zu überbrücken.

Anschliessend kannst du die Fils abspeichern auf der Harddisk und der Geschäftsleitung vorlegen zur Kontrolle.


Der wiederum schreibt dann detailliert zum Excel seinen Kommentar (Rapport) und übergibt das dann alles dir bei Finale zum an den Kunden zu versenden.

ACHTUNG Kopie der externen Festplatte, falls es per Post verloren geht!!! Und schreibe Eigentum Valair darauf, dass sie dir die externe Festplatte wieder retournieren.

ES gibt hierfür meist mehrere Swissgrid Kunden:


- Arnold AG
- Bouygues E&S EnerTrans AG
- Azienda Elettrica Ticinese
- Helimap System SA

Garmin Programmieren



Flugroute umbenennen ACHTUNG akzeptiert keine Punkte oder Kommas...nur -

Garmin starten Press Enter to accept



FPL (Flight Plan) drücken einmal drehen nach rechts auf LIST VNAV

Flight Plan Liste Auswahl dann am Monitor und am PC Bildschirm anhängen oben

ENT. Active

EXIT drücken am Garmin GPS dann ist wieder das front Bild

Gerät ab kabeln, abstellen

From:
<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - Valair Cloud Server

Permanent link:
https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:technische_ausfuehrungen&rev=1676628559

Last update: 2023/02/17 11:09

