

Zelle

Frontscheiben ersetzen: Sägen der Scheibe im Karton. Zusätzliche Clecos organisieren zum festhalten der Scheibe bis die Schrauben sitzen. Nur wenig Silikon benutzen. Ev. Noch zusätzlich das Gummiband bei RHC bestellen.

Interieur

Für das komplette Interieur haben 3 Spraydosen Kleber gereicht.

Anschlüsse an der Decke: Weiße Stehbolzen entfernen und gründlich reinigen. Himmel montieren. Mit dem 4mm Durchschlag: Den Durchschlag heizen mit dem Bunsenbrenner und dann vom Dach her ein Loch durch den Himmel schmelzen. Dann die Stehbolzen in das Loch drehen und befestigen.

Die neuen Sitze kommen inkl. Scharnieren. Die Löcher müssen noch ausgebohrt werden. Die Montage der Sitze ist knifflig. Es geht gut, wenn man zuerst die mittlere Schraube setzt und erst dann den Rest macht. Ansonsten müsste man das Scharnier ausnieten am neuen Sitz, das Scharnier montieren und dann den Sitz neu annieten.

Avionics

Mid Section

Motor/Luftleitbleche

Mast

Tail

Landing Gear

Malerarbeiten

Cyclic wurde nichts gemacht

Kollektiv wurde angeschliffen aber nicht gemalen

Beim Pilz wurde vergessen den Klett zu entfernen und da wurde drum herum gespritzt

Transport Kabine: Mit Aldos Anhänger ideal wenn die Maschine Front nach hinten drauf steht.

From:

<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - Valair Cloud Server

Permanent link:

<https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=r44&rev=1576569404>

Last update: **2019/12/17 08:56**

