

1. Mit der Flight Stream 510 SD Karte (Muss separat gekauft werden ca. 1500 USD) können beide Geräte über diese Karte mittels Ipad und Garmin Pilot "Data Concierge" updated werden.  
"Theoretisch"
2. Grundsätzlich falls vorhanden immer über die Flight Stream 510 updaten und die beiden Karten im G500 entfernen.
3. Falls keine Flight Stream 510 installiert ist, auf die SD Karte im GTN 750 alle Datenbanke laden und im G500 nur die NAV DATA auf die obere SD laden und den ganzen Rest auf die untere SD installieren. Das ist wichtig, sonst funktioniert es nicht!!!!!!

From:

<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - **Valair Cloud Server**

Permanent link:

[https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=garmin\\_update&rev=1542374688](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=garmin_update&rev=1542374688)

Last update: **2018/11/16 14:24**

