

1. Mit der Flight Stream 510 SD Karte (Muss separat gekauft werden ca. 1500 USD und wird im GTN 750 installiert) können beide Geräte über diese Karte mittels Ipad und Garmin Pilot "Data Concierge" updated werden. "Theoretisch"
2. Grundsätzlich falls vorhanden immer über die Flight Stream 510 updaten und die beiden Karten im G500 entfernen.
3. Falls keine Flight Stream 510 installiert ist kann auch auf die normale SD im GTN 750 installiert werden. Mit "Database Sync und Stream Carts" aktiv sollte sich das G500 automatisch updaten (Vorausgesetzt im Flygarmin wurde die Syncdatabase gekauft und installiert).
4. Falls die Database vom GTN 750 nicht auf dem G500 erkannt wird kann versucht werden die Database auf die G500 SD Karten zu installieren und vorübergehend "Database Sync und Stream Charts" zu deaktivieren.
5. auf die SD Karte im GTN 750 alle Datenbanken laden und im G500 nur die NAV DATA auf die obere SD laden und den ganzen Rest auf die untere SD installieren. Das ist wichtig, sonst funktioniert es nicht!!!!!!

From:

<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - **Valair Cloud Server**



Permanent link:

https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=garmin_update&rev=1542375173

Last update: **2018/11/16 14:32**